

Informationen und Verarbeitungshinweise für Selbstklebebänder

- 1) Untergrund:
Der Untergrund sollte trocken, Öl- und staubfrei sein, daher die zu beklebenden Flächen vorher gut reinigen, saubere Lappen verwenden auf richtige Reinigungsmittel achten.
- 2) Temperatur:
Klebebänder sollten in der Regel die Raumtemperatur nicht unterschreiten, auf Mindesttemperaturen achten
- 3) Verklebung:
Klebeflächen nicht mit den Händen berühren, nach dem Auftragen gut andrücken, bei doppel seitigem Klebebändern Schutzpapier sorgfältig entfernen.
Oberflächenbeschaffenheit beachten
raue Oberflächen haben meist geringe Soforthaftung
 - Probeverklebung vornehmen

Faustregel für Probeverklebung , wenn das Band rückstandfrei entfernbar sein soll, dann das auf den vorgesehen Untergrund kleben und es nach einiger Zeit (möglichst über Nacht) ruckartig entfernen.
- 4) Entfernung:
 - Klebeband langsam abziehen, nicht ruckartig entfernen
 - Mindesttemperaturen und längst mögliche Verklebungsdauer beachten.
 - Grundsätzlich Klebebänder nicht länger als unbedingt notwendig haften lassen
 - Bei Außenanwendung auf ungewöhnliche Witterung achten
- 5) Lagerung:

Klebebänder in Verpackung bei Raumtemperatur (20°) und relativer Luftfeuchtigkeit von 60% nicht länger als 6 Monate lagern. Offene Kartons und angebrochene Rollen trocken und sauber aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung und UV-Licht schützen
- 6) Wichtige Informationen:

Alle Angaben und Hinweise geben wir nach besten Wissen , aber ohne Gewähr, da die Arbeitsbedingungen, wie auch die Beschaffenheit, der abzulebenden Untergründe, außerhalb unseres Einflusses und Beurteilung liegen und ständigen

Veränderungen ausgesetzt sind.
Verständlicherweise kann daher, bei Klebebändern keine wie immer geartete Haftung übernommen werden.
Probeverklebungen werden unbedingt empfohlen.

- 7) Vorsicht bei Verklebungen auf Holz:

Holz ist ein schwieriger Untergrund! Die Holzfasern können bei ruckartigem entfernen aufstehen. Bitte Tests durchführen und alle Bänder, die bei Holz zum Einsatz kommen langsam entfernen.

Informations and directions for use of Tapes

1) Surface:

The surface should be dry, free from fat, oil and dust. If necessary, clean the surface well by using a clean rag and an appropriate detergent!

2) Temperature:

Tapes should be applied at average room temperature

(not less than the minimum temperature recommended)

3) Applying the Tape:

Do not touch adhesive side of the tape. After the tape has been applied, press it to the surface again. When using double-sided tapes, remove the protection paper carefully. Take the surface quality into consideration, on a rough surface a tape usually has an inferior adhesive strength. Test the adhesion on the tape before applying it to the surface for quite a while (over night, if possible). The tape should leave no residues when being removed by jerks after a while.

4) Removing the Tape:

- Remove the tape slowly, not by jerks
- Please observe minimum temperatures and recommended time of longest possible adhesion
- Do not leave the tape to stick on surface longer than necessary. When using the tape outdoor, please take the weather into consideration

5) Storage:

- Tapes should be stored in original packing not longer than six months at a room temperature and recommended temperature (20°) and a relative atmospheric humidity of 60%
- Once the original packing has been removed, tapes should be stored dry and clean
- Protect tapes against sunlight and UV-Light.

6) Warranty:

Although given to the best of your knowledge, no warranty is given on any information or advice, as varying working conditions are out of our control or assessment. We refuse any

liability whatsoever for the tapes supplied by us. We recommend preliminary tests of the tapes.

7) Caution by sticking of wood:

Wood is a difficult surface. When you remove the tape by jerks, the fibre will stand up.

Please make tests and remove the tape slowly, not by jerks.